



## PARTE DE TRANSITABILIDAD DISTRITO VIAL PERITO MORENO



Día **jueves, 18 de junio de 2026**

[\(Abrir en una nueva pestaña para descargar\)](#)

Hora

18:00:00 p.m.

RUTA	DATOS DEL TRAMO	ESTADO	TRANSITABILIDAD	REFERENCIAS Y OBSERVACIONES
Prov. N° 33	Emp. R.P. N° 41 Paso Ing. Pallavicini ( 26 kilómetros de calzada de ripio )	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con serruchos y lagunas	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 39	Emp. R.N. N° 40 (Bajo Caracoles) Lago Posadas ( 68 kilómetros de calzada de ripio )	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con serruchos, huellones y lagunas	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 39	Lago Posadas Lago Pueyrredón ( 24 kilómetros de calzada de ripio )	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con serruchos Vientos fuertes	Animales sueltos Banquina inestable
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 39	Lago Pueyrredón Monte San Lorenzo (por Garganta del Oro) ( 29 kilómetros de calzada mejorada )	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con serruchos	Animales sueltos Banquina inestable
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 40	Limite Provincia de Chubut Perito Moreno (Emp. R.P N° 43) ( 84 kilómetros de pavimento flexible )	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con baches y escarcha Vientos fuertes	Animales sueltos Banquina inestable
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 40	Perito Moreno (Emp. R.P N° 43) Río Ecker (Casa de Piedra) ( 74 kilómetros de pavimento flexible )	HABILITADA	Transitable con extrema precaución Calzada con baches y escarcha Vientos fuertes	Animales sueltos Banquina inestable
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 40	Río Ecker (Casa de Piedra) Emp. R.P. N° 39 (Bajo Caracoles) ( 46 kilómetros de pavimento flexible )	HABILITADA	Transitable con extrema precaución Calzada con baches y escarcha Vientos fuertes	Animales sueltos Banquina inestable
		Est. calzada: Regular		
Nac. N° 40	Emp. R.P. N° 39 (Bajo Caracoles) Ex. Hotel El Olnie ( 25 kilómetros de pavimento flexible )	HABILITADA	Transitable con extrema precaución Calzada con baches y escarcha Vientos fuertes	Animales sueltos Banquina inestable
		Est. calzada: Regular		
Nac. N° 40	Ex. Hotel El Olnie Emp. R.P. N° 35 (Las Horquetas) ( 75 kilómetros de pavimento flexible )	HABILITADA	Transitable con extrema precaución Calzada con baches y escarcha Vientos fuertes	Animales sueltos Banquina inestable
		Est. calzada: Bueno		
Prov. N° 41	El Portezuelo Emp. R.P. N° 33 (Río Fénix) ( 38 kilómetros de calzada de ripio )	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con serruchos y lagunas	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 41	Emp. R.P. N° 33 (Río Fénix) Perito Moreno ( 61 kilómetros de calzada de ripio )	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con serruchos	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 41	Los Antiguos Ea. La Frontera ( 46 kilómetros de calzada mejorada )	CORTE TOTAL	Intransitable Acumulación de nieve	Restringida para todo tipo de vehículos
		Est. calzada: Regular		
Prov. N° 41	Ea. La Frontera Paso Rodolfo Roballos (Pto. Casarini) ( 45 kilómetros de calzada mejorada )	CORTE TOTAL	Intransitable Acumulación de nieve	Restringida para todo tipo de vehículos
		Est. calzada: Regular		
Prov. N° 41	Paso Rodolfo Roballos (Pto. Casarini) Emp. R.P. N° 103 (a Lago Ghio) ( 15 kilómetros de calzada mejorada )	CORTE TOTAL	Intransitable Acumulación de nieve	Restringida para todo tipo de vehículos
		Est. calzada: Regular		
Prov. N° 41	Emp. R.P. N° 103 (a Lago Ghio) Emp. R.P. N° 39 (Lago Posadas) ( 43 kilómetros de calzada mejorada )	CORTE TOTAL	Intransitable Acumulación de nieve	Restringida para todo tipo de vehículos
		Est. calzada: Regular		
Prov. N° 43	Los Antiguos Perito Moreno ( 58 kilómetros de pavimento flexible )	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos Banquina inestable
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 43	Perito Moreno El Pluma ( 75 kilómetros de pavimento flexible )	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con baches y escarcha	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		



## PARTE DE TRANSITABILIDAD DISTRITO VIAL PERITO MORENO



Día jueves, 18 de junio de 2026

[\(Abrir en una nueva pestaña para descargar\)](#)

Hora

18:00:00 p.m.

RUTA	DATOS DEL TRAMO	ESTADO	TRANSITABILIDAD	REFERENCIAS Y OBSERVACIONES
Prov. Nº 97	Emp. R.N. Nº 40 (Bajo Caracoles) Cuevas de las Manos. ( 47 kilómetros de calzada mejorada )	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con serruchos	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 101	Emp. R.N. Nº 40 (Acceso Norte) Cuevas de las Manos ( 14 kilómetros de calzada mejorada )	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con serruchos	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 103	Emp. R.N. Nº 40 (Cañadón Caracoles) Emp. R.P. Nº 41 (a Paso Roballos) ( 73 kilómetros de calzada en huella )	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con serruchos	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
<b>Operadores</b>		Sandra Cortez (Distrito Vial Perito Moreno)	María Silva (DORyT - AGVP Central Río Gallegos)	

Este parte de transitabilidad es elaborado con información suministrada por el Distrito Vial Perito Moreno, Delegación Vial Lago Posadas y sus dependencias.

**Administración General de Vialidad Provincial - Jefatura de Conservación de Caminos, Talleres, Obras y Servicios.**