



PARTE DE TRANSITABILIDAD DISTRITO VIAL PUERTO DESEADO



Día **jueves, 18 de junio de 2026**

[\(Abrir en una nueva pestaña para descargar\)](#)

Hora

18:00:00 p.m.

RUTA	DATOS DEL TRAMO	ESTADO	TRANSITABILIDAD	REFERENCIAS Y OBSERVACIONES
Nac. N° 3	Limite Provincia de Chubut Caleta Olivia (58 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Desvío Vientos fuertes	
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 3	Caleta Olivia Emp. R.P. N° 43 (Fitz Roy) (76 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Banquina inestable
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 3	Emp. R.P. N° 43 (Fitz Roy) Emp. R.P. N° 87 (Tres Cerros) (134 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Banquina inestable
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 3	Emp. R.P. N° 87 (Tres Cerros) Emp. R.P. N° 47 (El Salado) (67 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Banquina inestable Equipos y personal trabajando
		Est. calzada: Regular - Malo		
Prov. N° 12	Caleta Olivia Cañadón Seco (12 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Vientos fuertes	
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 12	Cañadón Seco Pico Truncado (40 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de baches Vientos fuertes	
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 14	Emp. R.N. N° 281 Emp. R.P. N° 91 (Cabo Blanco) (35 kilómetros de calzada mejorada)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 14	Emp. R.P. N° 91 (a Cabo Blanco) Emp. R.P. N° 68 (Ea. La Madrugada) (48 kilómetros de calzada mejorada)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 14	Emp. R.P. N° 68 (Ea. La Madrugada) Mazaredo (18 kilómetros de calzada mejorada)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 47	Emp. R.N. N° 281 (Tellier) Emp. R.P. N° 62 (90 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro Calzada con lagunas	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 47	Emp. R.P. N° 62 Emp. R.N. N° 3 (El Salado) (117 kilómetros de calzada mejorada)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro Calzada con serruchos y lagunas	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 49	Emp. R.N. N° 3 Emp. R.P. N° 93 (37 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 49	Emp. R.P. N° 93 Bosques Petrificados (7 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 49	Bosques Petrificados Emp. R.P. N° 12 (Ea. Aguada de Cuero) (63 kilómetros de calzada mejorada)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 62	Emp. R.P. N° 47 Emp. R.P. N° 83 (58 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 64	Emp. R.P. N° 85 Ea. Santa Elena (Pta. Jenkins) (21 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Sin datos	
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 66	Emp. R.N. N° 281 (Est. Antonio de Biedma) Emp. R.P. N° 47 (38 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		



PARTE DE TRANSITABILIDAD DISTRITO VIAL PUERTO DESEADO



Día **jueves, 18 de junio de 2026**

[\(Abrir en una nueva pestaña para descargar\)](#)

Hora

18:00:00 p.m.

RUTA	DATOS DEL TRAMO	ESTADO	TRANSITABILIDAD	REFERENCIAS Y OBSERVACIONES
Prov. Nº 68	Emp. R.N. Nº 281 Emp. R.P. Nº 14 (Ea. La Madrugada) (37 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 70	Emp. R.P. Nº 68 Emp. R.P. Nº 14 (Ea. Floradora) (32 kilómetros de calzada mejorada)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 75	Emp. R.N. Nº 3 (El Salado) Emp. R.P. Nº 87 (85 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 75	Emp. R.P. Nº 87 Emp. R.P. Nº 12 (Gobernador Moyano) (58 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 83	Emp. R.P. Nº 85 Emp. R.P. Nº 62 (80 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 83	Emp. R.P. Nº 62 Emp. R.P. Nº 47 (58 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 85	Emp. R.P. Nº 47 Punta Buque (76 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 87	Emp. R.P. Nº 47 Emp. R.N. Nº 3 (21 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 87	Emp. R.N. Nº 3 Emp. R.P. Nº 75 (43 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 91	Emp. R.P. Nº 14 Cabo Blanco (34 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 93	Emp. R.N. Nº 3 Emp. R.P. Nº 49 (a Bosques Petrificados) (69 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro	Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 99	Cañadón Seco Emp. R.N. Nº 3 (12 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con huellones Vientos fuertes	
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. Nº 281	Puerto Deseado Emp. R.N. Nº 3 (125 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Banquina inestable
		Est. calzada: Bueno - Regular		

Operadores	Laura Rapetti (Distrito Vial Puerto Deseado)	María Silva (DORyT - AGVP Central Río Gallegos)
-------------------	--	---

Este parte de transitabilidad es elaborado con información suministrada por el Distrito Vial Puerto Deseado y sus dependencias.

Administración General de Vialidad Provincial - Jefatura de Conservación de Caminos, Talleres, Obras y Servicios.