



PARTE DE TRANSITABILIDAD DISTRITO VIAL EL CALAFATE



Día viernes, 10 de julio de 2026

[\(Abrir en una nueva pestaña para descargar\)](#)

Hora

21:00:00 p.m.

RUTA	DATOS DEL TRAMO	ESTADO	TRANSITABILIDAD	REFERENCIAS Y OBSERVACIONES
Prov. Nº 2	Emp. R.P. Nº 9 (Fortaleza) Emp. R.P. Nº 74 (Camusu Aike) (62 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 2	Emp. R.P. Nº 74 (Camusu Aike) Emp. R.N. Nº 40 (La Esperanza) (23 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 7	Emp. R.N. Nº 40 (El Cerrito) Río Pelque (20 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 8	Emp. R. P. Nº 11 Punta Banderas (9 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 9	Emp. R.P. Nº 2 Emp. R.N. Nº 40 (73 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Regular		
Prov. Nº 11	Emp. R.N. Nº 40 Portal de acceso a El Calafate (24 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 11	El Calafate Portal Parque Nacional Los Glaciares (44 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 11	Portal Parque Nacional Los Glaciares Glaciar Perito Moreno (31 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 15	El Calafate Emp. R.P. Nº 60 (Ea. Alta Vista) (29 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Regular		
Prov. Nº 15	Emp. R.P. Nº 60 (Ea. Alta Vista) Ea. Nibepo Aike (22 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 17	Emp. R.P. Nº 4 (Cóndor Cliff) Emp. RNNº40 (79 kilómetros de calzada mejorada)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 19	Emp. R.N. Nº 40 Ea. La Unión (61 kilómetros de calzada mejorada)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Regular		
Prov. Nº 21	Emp. R.P. Nº 17 Emp. R.N. Nº 40 (La Leona) (66 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Regular		
Prov. Nº 21	Emp. Ruta Nac. Nº 40 (La Leona) Emp. R.P. Nº 21 (Ea. Santa Teresita) (51 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 21	Emp. R.P. Nº 41 (Ea. Santa Teresita) Ea. Helsingfors (30 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Regular		
Prov. Nº 23	Lago del Desierto Puente sobre el Río Eléctrico (20 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. Nº 23	Puente sobre el Río Eléctrico El Chaltén (15 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		



PARTE DE TRANSITABILIDAD DISTRITO VIAL EL CALAFATE



Día viernes, 10 de julio de 2026

[\(Abrir en una nueva pestaña para descargar\)](#)

Hora 21:00:00 p.m.

RUTA	DATOS DEL TRAMO	ESTADO	TRANSITABILIDAD	REFERENCIAS Y OBSERVACIONES
Nac. N° 40	Emp. R.N N° 288 (Tres Lagos) Emp. R.P N° 41 (Ex R.P N° 23) (41 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos Equipos y personal trabajando
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 40	Emp. R.P. N° 41 (Ex R.P N° 23) Emp. R.P N° 11 (Acceso a El Calafate) (93 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos Equipos y personal trabajando
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 40	Emp. R.P N° 11 (Acceso a El Calafate) Mirador Cuesta de Miguez (28 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con extrema precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos Equipos y personal trabajando
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 40	Cuesta de Miguez Emp. R.P N°7 (El Cerrito) (35 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos Equipos y personal trabajando
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 40	Emp. R.P. N° 7 (El Cerrito) Emp. R.P N° 5 (La Esperanza) (69 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos Equipos y personal trabajando
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 41	El Chaltén Acceso Aeroclub (35 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 41	Acceso Aeroclub Ea. San Agustín (26 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 41	Ea. San Agustín Emp. Ruta Nac.N°40 (26 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha.	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 60	Emp. R.P. N° 11 (Río Mitre) Emp. R.P. N°15 (Ea. Alta Vista) (12 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 69	Emp. R.N N°40 Río Guanaco (65 kilómetros de calzada mejorada)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		

Operadores	Marcelo Sánchez (Distrito Vial El Calafate)	Silvina Leiva (DORyT - AGVP Central Río Gallegos)
-------------------	---	---

Este parte de transitabilidad es elaborado con información suministrada por el Distrito Vial El Calafate, Delegación Vial El Chaltén y sus dependencias.

Administración de Vialidad Provincial - Jefatura de Conservación de Caminos, Talleres, Obras y Servicios.