



PARTE DE TRANSITABILIDAD DISTRITO VIAL GOBERNADOR GREGORES



Día viernes, 12 de junio de 2026

[\(Abrir en una nueva pestaña para descargar\)](#)

Hora 18:00:00 p.m.

RUTA	DATOS DEL TRAMO	ESTADO	TRANSITABILIDAD	REFERENCIAS Y OBSERVACIONES
Prov. N° 12	Emp. R.P. N° 75 (Gobernador Moyano) Emp. R.P. N° 79 (Los Manantiales) (96 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Solo vehículos 4x4 Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 12	Emp. R.P. N° 79 (Los Manantiales) Emp. R.P. N° 25 (74 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Solo vehículos 4x4 Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 25	Emp. RN N°3 (Pto. San Julián) Emp. R.P. N° 77 (72 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Calzada con barro y huellones	Solo vehículos 4x4 Animales sueltos
		Est. calzada: Regular		
Prov. N° 25	Emp. R.P. N° 77 Emp. R.P. N° 12 (95 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Calzada con huellones Presencia de escarcha	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 25	Emp. R.P. N° 12 Gobernador Gregores (44 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Calzada con huellones Presencia de escarcha	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 27	Emp. R.N. N° 288 Ea. Cerro Ventana (70 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos Equipos y personal trabajando
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 27	Ea. Cerro Ventana Gobernador Gregores (30 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 29	Emp. R.N. N° 40 (Casa Riera) Emp. R.N. N° 40 (Lago Cardiel) (66 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Regular		
Prov. N° 29	Emp. R.N. N° 40 (Lago Cardiel) Ea. Dos Hermanos (60 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 35	Emp. R.N. N° 40 (Las Horquetas) Emp. R.N. N° 41 (Ea. El Portezuelo) (48 kilómetros de calzada mejorada)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Regular		
Prov. N° 35	Emp. R.N. N° 41 (Ea. El Portezuelo) Ea. Tucu Tucu (37 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Regular		
Prov. N° 37	Emp. R.N. N° 40 Pque Nac. Perito Moreno (Destac. Onelli) (80 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 40	Emp. R.P. N° 35 (Las Horquetas) Emp. R.P. N° 29 (Casa Riera) (45 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno		
Nac. N° 40	Emp. R.P. N° 29 (Casa Riera) Gobernador Gregores (64 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha Vientos fuertes	Animales sueltos Equipos y personal trabajando
		Est. calzada: Bueno		
Nac. N° 40	Acceso sur Gobernador Gregores Emp. R.P. N° 29 (Lago Cardiel) (65 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Presencia de escarcha	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 40	Emp. R.P. N° 29 (Lago Cardiel) Emp. R.P. N° 73 (Ea. La Siberia) (29 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con huellones	Animales sueltos Equipos y personal trabajando
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 40	Emp. R.P. N° 73 (Ea. La Siberia) Ea. La Lucia (pavimento) (44 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con huellones	Animales sueltos Equipos y personal trabajando
		Est. calzada: Bueno - Regular		



PARTE DE TRANSITABILIDAD DISTRITO VIAL GOBERNADOR GREGORES



Día viernes, 12 de junio de 2026

[\(Abrir en una nueva pestaña para descargar\)](#)

Hora 18:00:00 p.m.

RUTA	DATOS DEL TRAMO	ESTADO	TRANSITABILIDAD	REFERENCIAS Y OBSERVACIONES
Prov. N° 41	Emp. R.P. N° 39 (Lago Posadas) Pque Nac. Perito Moreno (Destac. Onelli) (65 kilómetros de calzada en huella)	RESTRINGIDA	Intransitable Acumulación de nieve y barro sobre la calzada	Restringida para todo tipo de vehículos
		Est. calzada: Regular - Malo		
Prov. N° 77	Emp. R.P. N° 25 Emp. R.P. N° 12 (148 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 79	Emp. R.N. N° 40 (Cinco Buzones) Ea. Las Lajas (73 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 79	Ea. Las Lajas Emp. R.P. N° 12 (Los Manantiales) (75 kilómetros de calzada mejorada)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 81	Destac. El Bello (Paso Mayer - R. Norte) Emp. R.P. N° 35 (61 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		

Operadores	Edhit Pereyra (Distrito Vial Gobernador Gregores)	Silvina Leiva (DORyT - AGVP Central Río Gallegos)
-------------------	---	---

Este parte de transitabilidad es elaborado con información suministrada por el Distrito Vial Gobernador Gregores y sus dependencias.

Administración General de Vialidad Provincial - Jefatura de Conservación de Caminos, Talleres, Obras y Servicios.