



PARTE DE TRANSITABILIDAD DISTRITO VIAL LAS HERAS



Día martes, 14 de julio de 2026

[\(Abrir en una nueva pestaña para descargar\)](#)

Hora

17:00:00 p.m.

ruta	DATOS DEL TRAMO	ESTADO	TRANSITABILIDAD	REFERENCIAS Y OBSERVACIONES
Prov. N° 12	Pico Truncado Río Graneros (59 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	
Prov. N° 12	Río Graneros Ex. Destacamento Policial Las Sierras (48 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	
Prov. N° 12	Ex. Destacamento Policial Las Sierras Emp. R.P. N° 49 (Ea. Aguada de Cuero) (20 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	
Prov. N° 12	Emp. R.P. N° 49 (Ea. Aguada de Cuero) Emp. R.P. N° 75 (Gobernador Moyano) (32 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	Equipos y personal trabajando
Prov. N° 16	Limite Provincia de Chubut Ea. El Trébol (45 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	
Prov. N° 16	Ea. El Trébol Emp. R.P. N° 43 (Las Heras) (51 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	
Prov. N° 18	Limite Provincia de Chubut Los Perales (Acceso norte) (26 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	Equipos y personal trabajando
Prov. N° 18	Los Perales (Acceso norte) Los Perales (Acceso sur) (28 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	Equipos y personal trabajando
Prov. N° 18	Los Perales (Acceso sur) Emp. R.P. N° 43 (Las Heras) (37 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	Equipos y personal trabajando
Prov. N° 39	Emp. R.P. N° 43 Ea. Los Mellizos (91 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	Equipos y personal trabajando
Prov. N° 39	Ea. Los Mellizos Emp. R.N. N° 40 (Bajo Caracoles) (87 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	Equipos y personal trabajando
Prov. N° 43	El Pluma Las Heras (91 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	Equipos y personal trabajando
Prov. N° 43	Las Heras Koluel KAike (60 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	
Prov. N° 43	Koluel KAike Pico Truncado (23 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	
Prov. N° 43	Pico Truncado Emp. R.N. N° 3 (Fitz Roy) (60 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA Est. calzada: Bueno - Regular	Transitable con precaución Calzada con escarcha.	

Operadores	Mónica Manzur (Distrito Vial Las Heras)	Silvina Leiva (DORYT - AGVP Central Río Gallegos)
------------	---	---

Este parte de transitabilidad es elaborado con información suministrada por el Distrito Vial Las Heras y sus dependencias
Administración General de Vialidad Provincial - Jefatura de Conservación de Caminos, Talleres, Obras y Servicios.