



PARTE DE TRANSITABILIDAD DISTRITO VIAL PIEDRA BUENA



Día jueves, 18 de junio de 2026

[\(Abrir en una nueva pestaña para descargar\)](#)

Hora 18:00:00 p.m.

ruta	DATOS DEL TRAMO	ESTADO	TRANSITABILIDAD	REFERENCIAS Y OBSERVACIONES
Nac. N° 3	Emp. R.P. N° 47 (El Salado) Emp. R.P. N° 25 (Puerto San Julián) (70 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada deformada	Animales sueltos Banquina inestable
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 3	Emp. R.P. N° 25 (Puerto San Julián) Puente sobre Río Santa Cruz (123 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada deformada	Animales sueltos Banquina inestable
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 3	Puente sobre Río santa Cruz	HABILITADA	Transitable con extrema precaución Circulación en media calzada Calzada deformada	Equipos y personal trabajando Banquina inestable
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 3	Puente sobre Río Santa Cruz Emp. R.P. N° 9 (43 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada deformada	Animales sueltos Banquina inestable
		Est. calzada: Bueno		
Nac. N° 3	Emp. R.P. N° 9 Ex Antenas Telefónica (Km 2.441) (23 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con extrema precaución Calzada deformada	Animales sueltos Banquina inestable
		Est. calzada: Bueno		
Prov. N° 9	Emp. R.N. N° 3 Emp. R.P. N° 2 (122 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones	Animales sueltos Guardaganado en mal estado
		Est. calzada: Bueno		
Prov. N° 17	Emp. R.N. N° 288 Emp. R.P. N° 65 (111 kilómetros de calzada mejorada)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones Calzada con cortes y desvíos.	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 17	Emp. R.P. N° 65 (Cóndor Clif) (88 kilómetros de calzada mejorada)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con barro y huellones Calzada con cortes y desvíos.	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 31	Emp. R.N. N° 40 Río Fósil (120 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con huellones Calzada con cortes y desvíos.	Animales sueltos
		Est. calzada: Regular		
Nac. N° 40	Ea. La Lucia Emp. R.N N° 288 (Tres Lagos) (37 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada pesada por barro Vientos fuertes	Animales sueltos Equipos y personal trabajando
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 41	Emp. R.P. N° 31 Ea. El Cóndor (43 kilómetros de calzada en huella)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 57	Emp. R.N. N°3 (Pje. Lemarchand) Puerto Coig (35 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 63	Emp. R.N. N° 3 Lobería Monte León (17 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 65	Emp. R.P. N° 67 Emp. R.P. N° 17 (55 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con huellones	
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 67	Emp. R.N. N° 288 (Tres Lagos) Emp. R.P. N° 17 (Cóndor Cliff) (108 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con huellones Calzada con cortes y desvíos.	Guardaganado en mal estado
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 71	Emp. R.N. N°3 (Río Chico) Emp. R.P. N° 27 (105 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con huellones	Animales sueltos Guardaganado en mal estado
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Prov. N° 73	Emp. R.N. N° 288 (Laguna Grande) Emp. R.N. N° 40 (La Sibería) (92 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con cortes y desvíos.	Animales sueltos Guardaganado en mal estado Solo vehículos 4x4
		Est. calzada: Bueno - Regular		



PARTE DE TRANSITABILIDAD DISTRITO VIAL PIEDRA BUENA



Día jueves, 18 de junio de 2026

[\(Abrir en una nueva pestaña para descargar\)](#)

Hora 18:00:00 p.m.

RUTA	DATOS DEL TRAMO	ESTADO	TRANSITABILIDAD	REFERENCIAS Y OBSERVACIONES
Nac. N° 288	Pto. Punta Quilla Pto. Santa Cruz (15 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 288	Pto. Santa Cruz Emp. R.N. N° 3 (28 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con precaución	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 288	Emp. R.N. N° 3 Ea. La Julia (Emp. R.P.N°27) (82 kilómetros de pavimento flexible)	HABILITADA	Transitable con extrema precaución Calzada deformada Presencia de baches	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 288	Ea. La Julia (Emp. R.P.N°27) Laguna Grande (Emp. R.P.N°73) (46 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		
Nac. N° 288	Laguna Grande (Emp. R.P.N°73) Tres Lagos (Emp R.N. N° 40) (98 kilómetros de calzada de ripio)	HABILITADA	Transitable con precaución Calzada con huellones	Animales sueltos
		Est. calzada: Bueno - Regular		

Operadores	Ana Millape (Distrito Vial Piedra Buena)	María Silva (DORyT - AGVP Central Río Gallegos)
-------------------	--	---

Este parte de transitabilidad es elaborado con información suministrada por el Distrito Vial Piedra Buena y sus dependencias
Administración General de Vialidad Provincial - Jefatura de Conservación de Caminos, Talleres, Obras y Servicios.